




- mit schwarzschimmelähnlichen Flecken verunreinigte Decke über den Weichen

P1000285.JPG




- stark korrodiertes Regenwasserabflussrohr




- stark korrodierte Halterung der Gerstenzuführung für die Weiche

P1000291.JPG



- schwarzschimmelähnliche Verunreinigungen im Decken und Wandbereich (Abgang unterhalb der Weichen)



- stark schwarzschimmelähnlich verunreinigte Wände, Fenster und Elektroinstallationen
P1000297.JPG



- stark verunreinigte und korrodierte Rohrleitung/Halterungen und Konusse der Weichen



- mit Klebeband reparierte und teils stark verunreinigte/korrodierte Rohrleitung

P1000302.JPG



- stark schwarzschimmelähnlich verunreinigte Decke und Wände im Bereich der Luftzuführung für die Keimkästen



- stark schwarzschimmelähnlich verunreinigte Decke, Wände und Türen sowie Einrichtungsgegenstände im Bereich der Luftzuführung für die Keimkästen

P1000306.JPG




- stark schwarzschimmelähnlich verunreinigte Decke, Wände und Türen sowie Einrichtungsgegenstände im Bereich der Luftzuführung für die Keimkästen




- stark schwarzschimmelähnlich verunreinigte Decke, Wände und Türen sowie Rohrleitungen im Bereich der Luftzuführung für die Keimkästen

P1000311.JPG



- stark verunreinigte Rohrhalterungen sowie die Rohre selbst oberhalb der Keimkästen



- schwarz- und rotschimmelähnlich verunreinigte Decke und Elektroinstallationen oberhalb der Keimkästen

P1000315.JPG



- stark korrodierter Keimgutwender

P1000319.JPG



- stark verunreinigte Elektroinstallation und Rohrleitungen am Keimgutwender

P1000320.JPG



P1000329.JPG



- stark verunreinigter Luftzufuhrbereich für die Keimkästen

P1000331.JPG



- stark schwarzschimmelähnlich verunreinigter Vorbereich der Luftzuführung



- schwarz- und rotschimmelähnlich verunreinigte Decke oberhalb der Keimkästen

P1000336.JPG



- stark korrodiertes Abwasserrohr im Bereich der Keimkästen



- stark korrodierte und schwarzschimmelähnlich verunreinigte Tür in den Keimkästen

P1000348.JPG



- stark schimmelähnlich verunreinigte Decke und Wände im Bereich der Luftzuführung für die Keimkästen

